

Centre Testing Technology


1/1



附件 检测报告

声 明

- 1.由委托方自行采样送样时，本报告仅对来样负责；由本公司采样的，本报告仅对采样时段样品负责。
- 2.本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章和  章无效。
- 3.本报告无审核人、签发人签字无效。
- 4.本报告出具的数据有涂改或缺页无效。
- 5.未经本公司书面批准，不得复制或向第三方提供检测报告。



报告编号：LJYSY23132K01

续表 5-1 有组织废气送样检测结果

采样点	检测项目/单位
-----	---------

项目基础信息

受测单位名称	安顺绿色动力再生能源有限公司
项目地址	贵州省 安顺市
样品来源	白采样品
检测日期	

